



## División Recursos Materiales y Suministros

### Licitaciones y Contratos

---

Montevideo, 14 de octubre de 2019

Registro N° 229/2019

#### **Licitación Abreviada N° 6/2019.**

Se adjunta la siguiente aclaración en relación a la Licitación Abreviada N° 6/2019 cuyo objeto es el “*Suministro de precintos de seguridad para la Administración Nacional de Correos*”. Se detalla a continuación la consulta recibida y su respuesta.

**CONSULTA N° 1** “*¿Podrían aclararnos a qué se refieren con que el precinto tenga doble traba lateral dentada de 1mm de ambos lados? ¿Tendrán una foto modelo?*”

**RESPUESTA N° 1**: La traba dentada está en el sector del precinto donde se ubica el abre-fácil y va la numeración del precinto. La traba dentada evita que cuando se cierre el precinto se pueda tirar del mismo hacia atrás volviendo a su posición original. El dentado a ambos lados funciona como traba metálica, haciendo una marca en el plástico del precinto, por lo que se puede constatar que el mismo fue utilizado o tuvo un intento de cierre, ya que queda una marca a lo largo del "lomo" del precinto. Las empresas interesadas podrán ver muestras de los precintos en el Departamento de Proveduría de la ANC, Casa Central, Buenos Aires 451 y Misiones.

Atentamente,

Comisión Asesora