

Abertura H01

Se mantiene la abertura H01 sin modificar el sistema de apertura

Se reparara de manera que funcione correctamente, las hojas no podrán rozar en el piso. Los pasadores , las bisagras y demás herrajes deberán funcionar correctamente

Se deberán sustituir o reparar las partes dañadas por el oxido o por golpes

Se deberá reparar el encuentro del marco con la estructura que lo contiene, como también el umbral de hormigón armado que separa el interior del exterior

Deberá suministrar una nueva cerradura tipo Star de paleta

Se pintaran según memoria de Pintura

Abertura H02

Se sustituye AL09 por H02

Se mantiene la abertura H02 sin modificar el sistema de apertura

Se reparara de manera que funcione correctamente, la hoja y la reja no podrán rozar en el piso.

Los pasadores, las bisagras y demás herrajes deberán funcionar correctamente

Se deberán sustituir o reparar las partes dañadas por el oxido o por golpes

Se deberá reparar el encuentro del marco con la estructura que lo contiene,

Deberá suministrar una nueva cerradura tipo Star de paleta

Se pintaran según memoria de Pintura

